

# 襄阳广佳汽车装饰件有限公司新型环保材料研发和生产基地项目(一期)

## 竣工环境保护验收其他事项说明

2022年9月25日,襄阳广佳汽车装饰件有限公司组织验收组,对其《新型环保材料研发和生产基地项目(一期)》竣工环境保护验收进行现场检查。验收组成员现场检查了项目实施情况和环保设施的建设、运行情况,听取了该项目环保执行情况的报告、该项目竣工环境保护验收监测报告的汇报,审阅并核实了有关资料,经认真讨论,形成验收现场检查意见。建设单位以及验收监测单位在会后对照检查意见中提出企业整改和验收监测报告表需要修改完善的细节,逐一进行补充完善,说明如下:

### 一、企业整改内容

1、按照排污许可管理要求规范废气排放口编号、污染物种类等标识标志。

**整改说明:**已经全部完善废气排放口的标识牌建设。



2、按《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)规范建设危险废物暂存间,完善危险废物记录台帐,按规定要求及时收集、暂存、转移处置。

**整改说明:**已经完善了危废间分区和防渗漏建设,液态危废桶装,底部设托盘防渗漏;建立了危废出入库台账,公司健全了危废间管理制度,严格出入库管理,及时转移。



3、企业应加强环境管理制度和机构建设，完善各类环保措施运行记录台账；废气治理设施应与日常生产同步运行，并加强环保设施的日常保养维护，确保其正常运行。

**整改说明：**已经完善环境管理制度，建立了废气设施运行点检记录台账。



## 二、验收监测报告表需完善内容

1、完善废气收集、排放管网示意图，并按行业排污许可技术规范的要求，说明 2100T 注塑废气处理措施的可行性。

**修改说明：**具体修改内容见 P16 (3.2)、图 3-1 全厂废气处理方式示意图和表 3-3 主要污染处理措施对照表；补充 2100T 注塑废气处理措施的可行性说明见 P15。

2、补充“以新带老”措施落实情况说明；补充厂内无组织废气监测。

**修改说明：**补充“以新带老”措施落实情况说明见 P17，补充厂内无组织废气监测见表 7-5 车间无组织废气监测结果一览表及附件 11。

3、根据废气监测结果及验收工况，进一步核实项目污染物排放总量，并分析与环评报告核定的总量指标相符性。

**修改说明：**已核实项目污染物排放总量，进一步与环评报告总量指标进行比较分析，具体修改内容见 P47。

4、细化项目固体废物产生种类、产生量、暂存量及处置量等，完善危险废物暂存间规范建设情况分析内容。完善相关附件。

**修改说明：**具体修改件见 3-2，补充附件 7（污水接管情况说明）和附件 8（排污许可登记卡和回执）。

襄阳广佳汽车装饰件有限公司

2022年10月8日

